
JCB Hiraga_Bop
not saved!
Sheet: 1/1
+24V
X2-1
X2-2
GND
OUT
X2-3
X2-4
-24V
C12
100µ
C14
0.1µ
C13
100µ
C15
0.1µ
R22
100
C16
0.1µ
Q9
MJL4281
Q10
MJL4302
R20
0R33-5W
R21
0R33-5W
Q7
BD139
Q8
BD140
Q5
BD140
Q6
BD139
R18
100
R19
100
R15
475
R16
475
R17
475
C5
68p
C6
68p
C7
560p
R14
300
R13
27
Q3
BC550C
Q4
BC560C
R11
1k4
R12
1k4
R9
180
R10
180
Q1
BC560C
Q2
BC550C
R7
18k1
R8
18k1
R5
180
R6
180
IC1
LT1363
C3
47µ
C4
100n
R3
1M
R4
33k
P1
10k
+15V
-15V
C8
100µ
C10
0.1µ
C9
100µ
C11
0.1µ
R1
680
R2
33k
C2
100p
C1
10µ
X3-1
X1-1
IN
X1-2
GIN
X3-2